

A7892 キハ72系 先頭車への室内灯取り付けについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日発売致しました「A7892 キハ72系・ゆふいんの森・編成増強5両セット」の1両目・5両目（先頭車両）の座席部品・室内灯ソケットに形状不良がございました。室内灯を組み込む場合、予めこちらのご案内をご一読いただければ幸いです。




- 1) 先頭車 下回りの外し方：後方のみボディから外した後、車体後ろ側に引き抜きます（ライトレンズ破損防止のため）。



- 2) 今回商品の先頭車座席の室内灯ソケットに余計な突起が出ておりそのままでは室内灯が正しく取り付けられません。大変ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございませんが、この突起をきれいにカットして下さいます様よろしくお願い致します。
※破損・怪我には十分ご注意ください。

突起カット後

- 3) 室内灯ソケットに室内灯を取り付け、1)とは逆の順序で下回りをボディにはめ込みます。これで室内灯の取り付けは完了です。



※ うまくカット出来ない場合はマイクロエースまでお気軽にお電話下さい。

以上